

Versioni Firmware E045

Versione 1.0

Prima versione di produzione

Versione 1.1

Risolve i seguenti problemi:

- L'elettroserratura non veniva azionata se avveniva una inversione mentre il cancello era in spinta sulle battute di chiusura (scattava solo in stato chiuso, ma quando è in spinta sulle battute indica ancora in chiusura), impedendo la riapertura del cancello se in quel momento veniva dato un comando di riapertura
- Durante il setup senza fermi meccanici (con impulsi di OPEN per arrestare le ante) se la posizione di partenza non corrisponde alla posizione di chiusura impostata tramite OPEN: fino allo spegnimento della scheda, le posizioni vengono rispettate; in seguito la posizione di chiusura corrisponde a quella di avvio setup

Versione 1.2

Apportate le seguenti modifiche:

- Eliminata l'esecuzione del reverse stroke in caso di inversione su fotocellula

Versione 1.3

Nessuna modifica funzionale, firmware rinominato per esigenze di produzione

Versione 1.4

Migliorato il comportamento in caso di inversione.

E045 firmware versions

Version 1.0

First production version

Version 1.1

Fixes the following bugs

- Electrolock not activated if gate is in closing status (if an OPEN command is received during the final thrust while pushing against the mechanical stops, the gate won't open as the electrolock won't disengage)
- If the setup is performed without mechanical stops, and the setup starting position is not the same as the one set during closing phase (through OPEN signal during the S3/S4 indication), the board will respect the set positions up to the first power drop, then will start from the initial position (not the one set through OPEN signal during closing)

Version 1.2

Modifications as follows:

- Removed the execution of reverse stroke before reversal

Version 1.3

No functionality changed, firmware renamed for production needs

Version 1.4

Improved behavior in case of leaves reversal